


## EXPERT PRO Bedienfeld

---

Lernen Sie etwas über die Funktionen  
und die Bedienung des EXPERT PRO.

Bedienung

## Das Bedienfeld des EXPERT PRO



Taste	Funktion
LCD DISPLAY	Zeigt Funktionen und Meldungen an
POWER LED	Zeigt den Betriebsstatus an
ON/OFF LINE	Moduswechsel oder Bearbeitungsende Änderungen in den Einstellungen übernehmen Im Offline-Modus können die Einstellungen bearbeitet werden
4 PFEILTASTEN	Verfahren des Schneidekopfes, Funktionsauswahl oder Bearbeitung von Einstellungen
ENTER	Festlegen des Nullpunktes an einer neuen Position
PAUSE	Unterbrechen oder Fortführen des Schneidvorgangs
CUT TEST	Durchführen einzelner Testschnitte
OFFSET	Einstellen des Wertes, des Messer-Offsets
DATA CLEAR	Löschen des Datenspeichers
FORCE	Einstellen der Schneidekraft
TOOL SELECT	Werkzeugeinstellung / Messereinstellung
SPEED	Einstellen der Geschwindigkeit
MISC	Funktionen einrichten